

11150939

Autoservis Hilka

GENERÁLNA PROKURATÚRA
Slovenskej republiky
BRATISLAVA

Došlo:

8-04-2011

Číslo spisu:

hod.

krát.

počet príloh


prevzal

Car Service

BOSCH
Service

Autoservis Hilka • Račianska 142/A • 831 54 Bratislava

Faktúra - Daňový doklad

Číslo faktúry: 20110740	Číslo objednávky:										
Obderateľ: Generálna prokurátúra Slovenskej republiky Štúrova 2 812 85 Bratislava IČO: .00166481 DRČ:	Forma úhrady: prevodným príkazom Deň vystavenia: 7.4.2011 Termín dodania: 7.4.2011 Deň splatnosti: 6.5.2011										
Faktúrované služby: oprava motorového vozidla MERCEDES S, BA-350TR											
Označenie dodávky	počet/ks	cena/ks	DPH(%)	DPH/EUR	celkom						
Materiál:											
castrol EDGE 5W30	8,5	19,22	20	32,67	196,04						
olejový filter	1,0	17,39	20	3,48	20,87						
vzduchový filter	1,0	36,66	20	7,33	43,99						
macota	0,4	7,00	20	0,56	3,36						
gladol	4,0	0,40	20	0,32	1,92						
čistič brzd	1,0	3,00	20	0,60	3,60						
castrol antifreeze	0,4	4,64	20	0,37	2,23						
brzdová kvapalina	1,0	8,63	20	1,73	10,36						
pelový filter	1,0	53,02	20	10,60	63,62						
snímač abs	1,0	122,90	20	24,58	147,48						
režijný materiál +2%likvidácia odpadu	1,0	8,22	20	1,64	9,86						
Práca:											
kontrola svetiel	0,2	24,64	20	0,99	5,91						
kontrola náprav,riadenia-skušobná jazda	0,4	24,64	20	1,97	11,83						
kontrola a doplnenie náplní	0,2	24,64	20	0,99	5,91						
výmena motorového oleja,olejového filtra	0,5	24,64	20	2,46	14,78						
test motora,riadiacich jednotiek	1,0	24,64	20	4,93	29,57						
kontrola a vyčistenie brzd	1,0	24,64	20	4,93	29,57						
výmena brzdovej kvapaliny	0,7	24,64	20	3,45	20,70						
výmena vzduchových filtrov	0,4	24,64	20	1,97	11,83						
výmena pelových filtrov	0,6	24,64	20	2,96	17,74						
test akumulátora,generátora	0,3	24,64	20	1,48	8,87						
diagnostika závad ESP,ABS	1,9	24,64	20	9,36	56,18						
výmena snímača ABS	0,8	24,64	20	3,94	23,65						
ručné umytie karosérie	1,0	0,00	20								
 Autoservis Hilka - Stanislaw Hilka Račianska 142, Bratislava IČ DPH SK 1020185837 DIČ: 1020185837 Beckovská 4, Bratislava faktúra slúži zároveň ako dodací list <table border="1"> <tr> <td>Spolu bez DPH:</td> <td>616,56 EUR</td> </tr> <tr> <td>DPH celkom:</td> <td>123,31 EUR</td> </tr> <tr> <td>Suma celkom :</td> <td>739,87 EUR</td> </tr> </table>						Spolu bez DPH:	616,56 EUR	DPH celkom:	123,31 EUR	Suma celkom :	739,87 EUR
Spolu bez DPH:	616,56 EUR										
DPH celkom:	123,31 EUR										
Suma celkom :	739,87 EUR										
Prílohy: Vystavil: Hilka Podpis a pečiatka:											

Autoservis Hilka - Stanislaw Hilka
Račianska 142
831 54 Bratislava
Tel.: (02) 4488 4408
Fax: (02) 44680252
E-mail: autoservis@hilka.sk web.: www.hilka.sk

IČO: 34 460 934
IČ DPH SK1020185837
DIČ 1020185837

Bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka Bratislava
č.ú.: 1144 589 453 / 0200

Registrácia na Okresnom
úrade Bratislava III
Registrácia č. 1333/96

materiál dodaný, práce upkonané / 12/