

11150360

Autoservis Hilka

GENERÁLNA PROKURATÚRA
Slovenskej republiky
BRATISLAVA

BOSCH
Service


Autoservis Hilka • Račianska 142/A • 831 54 Bratislava

9
Číslo spisu: 23-03-2011
hod.
počet príloh: ...
prevzat: ...

Car Service

Faktúra - Daňový doklad

Číslo faktúry: 20110526	Číslo objednávky: 1457/11				
Obderateľ: Generálna prokurátúra Slovenskej republiky Štúrova 2 812 85 Bratislava IČO: .00166481 DRČ:	Forma úhrady: prevodným príkazom Deň vystavenia: 15.3.2011 Termín dodania: 15.3.2011 Deň splatnosti: 14.4.2011				
Faktúrované služby: oprava motorového vozidla ŠKODA SUPERB, BA-301UT					
Označenie dodávky	počet/ks	cena/ks	DPH(%)	DPH/EUR	celkom
Materiál:					
castrol EDGE 5W30	4,0	19,22	20	15,38	92,26
olejový filter	1,0	7,00	20	1,40	8,40
vzduchový filter	1,0	12,18	20	2,44	14,62
pelový filter	1,0	10,71	20	2,14	12,85
castrol antifreeze	0,2	4,65	20	0,19	1,12
gladol -22	1,0	0,80	20	0,16	0,96
čistič brzd	1,0	2,99	20	0,60	3,59
mactol	0,4	7,00	20	0,56	3,36
brzdová kvapalina	1,0	8,63	20	1,73	10,36
doraz zadného tlmiča	2,0	14,80	20	5,92	35,52
žiarovka W5W	2,0	0,55	20	0,22	1,32
režijný materiál +2%likvidácia odpadu	1,0	3,31	20	0,66	3,97
Práca:					
test motora, riadiacich jednotiek	0,7	24,00	20	3,36	20,16
výmena motorového oleja, olejového filtra	0,5	24,00	20	2,40	14,40
výmena vzduchového filtra	0,2	24,00	20	0,96	5,76
výmena pelového filtra	0,3	24,00	20	1,44	8,64
výmena zadných dorazov tlmičov	1,5	24,00	20	7,20	43,20
kontrola a nastavenie svetiel	0,1	24,00	20	0,48	2,88
kontrola náprav, riadenia-skušobná jazda	0,3	24,00	20	1,44	8,64
kontrola a doplnenie náplní	0,1	24,00	20	0,48	2,88
kontrola a vyčistenie brzd	1,0	24,00	20	4,80	28,80
výmena brzdovej kvapaliny	0,5	24,00	20	2,40	14,40
umytie motora	0,3	24,00	20	1,44	8,64
dezinfekcia klimatizácie /práca+materiál/	1,0	35,00	20	7,00	42,00
preplnenie klimatizácie mat + práca	1,0	40,00	20	8,00	48,00
ručné umytie karosérie vozidla	1,0	0,00	20		
faktúra slúži zároveň ako dodací list					
Prílohy:	Spolu bez DPH:		363,94 EUR		
Vystavil: Hilka	DPH celkom:		72,79 EUR		
Podpis a pečiatka:	Suma celkom :		436,73 EUR		



Autoservis Hilka – Stanislav Hilka
Račianska 142
831 54 Bratislava
Tel.: (02) 4488 4408
Fax: (02) 44680252
E-mail: autoservis@hilka.sk web: www.hilka.sk

ICO: 34 460 934
IC DPH SK1020185837
DIČ 1020185837

Bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka Bratislava
č.ú.: 1144 589 453 / 0200

Registrácia na Okresnom
úrade Bratislava III
Registrácia č. 1333/96

materiál dodaný a práca vykonaná